Promoción de la participación y acompañamiento al proceso de elaboración de la Política Nacional de Sitios Contaminados

Taller 2 Plan de Acción Regional Atacama

Cuadro de trabajo

Nº	Sitio	Descripción	Grupo 1		Grupo 2		Grupo 3		Grupo 4	
			Información adicional	Medidas de acción propuestas	Información adicional	Medidas de acción propuestas	Información adicional	Medidas de acción propuestas	Información adicional	Medidas de acción propuestas
1	Nombre: Relave Planta Carmen ID: 2624 Comuna: Vallenar	Tipo: Relaves Estado: Abandonado Detalle: Relave abandonado, potencial riesgo a ecosistemas (sistema hídrico) y a la salud	Cercano a establecimiento educacional. Cercano a establecimiento de recreación (parque deportivo y ciclovía) Principal mineral correspondiente a cobre. No se encontraría en Plan Nacional de Depósitos de Relaves. Aplicación de Fase I, identificación del sitio y priorización. Cercano a establecimientos de educación y hs.	Caracterización e investigación de Fase III. Diseño de plan de acción para el sitio Confirmar propiedad del terreno y del relave. Evaluar opción de venta ambiental al titular. Diálogo con SDPF. SERNAGEOMIN para evaluar permisos. Revisión de antecedentes asociados a abandono y normativa	Riesgo por cercanía al río La Municipalidad de Vallenar quiere tener un proyecto para desarrollar infraestructura en el sector Cercano a Escuela República EEUU. No se pudo intervenir el terreno porque estaba tomado. Ahora el Municipio adquirió el lugar para pensar proyectos.	Consultar con Municipalidad de Vallenar si hay proyecto en cárgenas en el sector y detalle Guest 1 Potenciar las ideas del municipio Guest 1		Cierre perimetral, señalética, comunicación del riesgo Declarar la expropiación de relaves cumpliéndo cierto plazo de inactividad por parte de un titular/ dueño		
2	Nombre: Relave Playa Chañaral ID: 2681 Comuna: Chañaral	Tipo: Relaves Estado: Abandonado Detalle: Relave abandonado, potencial riesgo a ecosistemas y salud de la población	Proyecto evaluado en SEA con línea base, proyecto estaría rechazado. Relaves Playa Verde Baño de propiedad estatal. Confirmar propiedad del terreno y del relave. Evaluar de nueva ambiental de Chañaral. Revisar antiguos proyectos o PRDA para definir iniciativas para la comunidad. Levantar costos, responsables y cronograma.	Estudio que revisa de modo preliminar que es lo que se puede hacer con los relaves depósitos de arsénico que se encuentran en Playa Verde. Se ve que es factible y que es una opción para la planificación a mediano plazo. Se ve que es factible y que es una opción de intervención. Responsable: Municipalidad de Chañaral Contra: PRLD Proyecto Playa Verde. Proyecto de remediación de relaves de arsénico. Responsable: Municipalidad de Chañaral. Contra: Ubicación en lugar de playa. Problemas de salud. Falta de transparencia. Desconocimiento de la evaluación ambiental.	Medidas en ejecución: Caracterización de arsenobiotes y diálogo interactorial Medidas en evaluación: Estudio de análisis de alternativas de gestión y/o manejo de riesgos y medidas de control	Estudio: Estudio confirma efectos de metales removidos en salud de la ciudad de Chañaral. Responsable: Universidad de Antofagasta Estudio: Hidrogeología de la cuenca de Chañaral. Responsable: Universidad de Antofagasta. Contra: Falta de información. Falta de transparencia. Falta de información. Falta de información. Falta de información